

Planilha de verificação dos requisitos – Sistema de Manutenção Preural

Identificação do Requisito	Atende = 1 Não atende = 0
1	0,00
2	1,00
3	1,00
3.1	1,00
3.2	1,00
3.3	1,00
3.4	1,00
3.5	1,00
3.6	1,00
3.7	1,00
4	1,00
5	1,00
5.1	1,00
5.2	1,00
5.3	1,00
5.4	1,00
5.5	1,00
5.6	1,00
5.7	1,00
5.8	1,00
5.9	1,00
5.10	1,00
6	1,00
7	1,00
8	0,00
9	1,00
10	1,00
10.1	1,00
10.2	1,00
11	1,00
11.1	1,00

11.2		1,00
11.3		1,00
11.4		1,00
12		0,00
13		1,00
14		1,00
15		1,00
15.1		1,00
15.2		1,00
15.3		1,00
15.4		1,00
15.5		1,00
15.6		1,00
15.7		1,00
15.8		1,00
15.9		1,00
15.10		1,00
15.11		1,00
16		1,00
17		1,00
18		1,00
18.1		1,00
18.2		1,00
18.3		1,00
18.4		1,00
18.5		1,00
18.6		1,00
18.7		1,00
18.8		1,00
18.9		1,00
18.10		1,00
18.11		1,00
19		1,00
20		1,00
21		1,00
22		1,00

23		1,00
24		1,00
25		1,00
26		0,83
26.1		1,00
26.2		1,00
26.3		1,00
26.4		1,00
26.5		1,00
26.6		0,00
27		1,00
28		1,00
29		1,00
30		1,00
30.1		1,00
30.2		1,00
30.3		1,00
30.4		1,00
30.5		1,00
31		1,00
32		1,00
33		1,00
34		1,00
35		1,00
36		1,00
37		0,00
38		1,00
39		1,00
40		0,00
41		1,00
42		1,00
43		1,00
44		1,00
45		1,00
46		1,00
47		0,00

48		1,00
49		1,00
50		1,00
51		1,00
52		1,00
53		1,00
54		1,00
55		1,00
56		1,00
57		0,00
58		1,00
Total de Requisitos:		58,00
Mínimo de requisitos a serem atendidos:		49,30
Quantidade de Requisitos atendidos pela empresa		50,83
Percentual atendido pela empresa		87,64